	<b>SONARtrac™ Folleto Técnico</b>	
	Asunto: Reloj del Transmisor	TB007-SP Rev: 01
		Prioridad: 3
		Pág 1 de 2

**Problema:**

En todos los transmisores programados con Microprograma Versión 03.00.14 y posteriores, se pueden almacenar fechas y tiempos erróneos en el archivo de registro interno, lo que finalmente resulta en registro de fecha y tiempo incorrectos al bajar el Historial del archivo de almacenamiento instantáneo.

**Resolución:**

Siempre seleccione '→**CLEAR HISTORY**' (BORRAR HISTORIAL) bajo el menú '**DIAGNOSTICS**' (DIAGNÓSTICOS) cuando cambie la fecha u hora del transmisor.

**Nota:** Se recomienda bajar el archivo Historial (utilizando el reloj del transmisor como evidencia digital) y verificar la información después de cada procedimiento de cambio en el reloj. De esta manera se asegurará de que el transmisor esté aplicando el verificador de tiempo digital correspondiente a la información en el archivo Historial.


Este procedimiento será incorporado en la próxima versión del manual.

<b>Código de Prioridad:</b>			
1	Tema de seguridad o el sistema no funcionará	2	Problema intermitente que causa interrupción del sistema
3	Información/lectura erráticas	4	Agrega características al producto
5	Mejora del producto		

CiDRA Corporation  
Tel. 203-265-0035

50 Barnes Park North  
Fax. 203-294-4211

Wallingford, CT 06492  
www.cidra.com

	<b>SONARtrac™ Folleto Técnico</b>	
	Asunto: Reloj del Transmisor	TB007S   Rev: 01
		Prioridad: 3
		Pág 2 de 2

### Historial de Modificación de Documento

Fecha	Revisión	Modificado Por	ECO #	Descripción de la Modificación
11/10/06	01	B Markoja	E06-0087-Adición	Versión Inicial

Código de Prioridad:			
1	Tema de seguridad o el sistema no funcionará	2	Problema intermitente que causa interrupción del sistema
3	Información/lectura erráticas	4	Agrega características al producto
5	Mejora del producto		

CiDRA Corporation  
Tel. 203-265-0035

50 Barnes Park North  
Fax. 203-294-4211

Wallingford, CT 06492  
www.cidra.com