

	<b>SONARtrac<sup>®</sup> Boletín técnico del</b>		
	<b>Tema: Software Del Servicio de Campo de SONARtrac y Software de Vista del Microsoft Windows Incompatible</b>	TB-020	Rev: 1
		Prioridad: 1	
			Página 1 de 2

Nuestro grupo encajado de los sistemas se ha determinado que nuestros programas utilitarios del campo, a saber SONARtrac básico (StBasic), utilidad del servicio de campo de SONARtrac (StFSU), y profesional de SONARtrac (StPro), no funcionarán con el sistema operativo de Vista del Microsoft Windows.

Nuestros grupos encajados de los sistemas están desarrollando inicialmente una versión de StBasic que trabaje con el OS de Vista. Esto permitirá que los usuarios de VISTA descarguen de / y upload a esos transmisores que no tienen puertos del USB. Recuerde que puede StBasic descargar / upload y cambiar archivos de la configuración, recoger archivos de las fotos, de la historia de los datos, del sistema Info, y de las informaciones en bruto, y reprogramar transmisores. StBasic no permite datos juega de nuevo o datos que fluyen de la visión. Una vez que Vista StBasic compatible sea completa el trabajo comenzará por el software de StFSU y de StPro.

No hay work-around para este problema excepto para utilizar una computadora del OS de no-Vista.

Por favor llame a 'ayuda técnica' con cualquieres preguntas.

Los encargados de la unidad de negocio deben notificar sus ventas y representantes/delegados técnico, y clientes como apropiados.

<b>Código de la prioridad:</b>			
1	La edición o el sistema de seguridad no funcionará	2	Problema intermitente que causa fallo del sistema
3	Errático datos / lecturas	4	Característica de producto agregada
5	Realce de producto		

	<b>SONARtrac<sup>®</sup> Boletín técnico del</b>		
	<b>Tema: Software Del Servicio de Campo de SONARtrac y Software de Vista del Microsoft Windows Incompatible</b>	TB-020	Rev: 1
		Prioridad: 1	
			Página 1 de 2

### Historia del cambio del documento

Fecha	Revisión	Cambiado cerca	ECO #	Descripción del cambio
20 Jun de 08	01	Markoja	E08-0054	Lanzamiento inicial

Código de la prioridad:			
1	La edición o el sistema de seguridad no funcionará	2	Problema intermitente que causa fallo del sistema
3	Errático datos / lecturas	4	Característica de producto agregada
5	Realce de producto		